

# 马鞍山钢铁股份有限公司部门文件

能环字2021丁33号

签发人：王仲明

## 马钢股份公司关于临时停运污染防治设施的报告

马鞍山市生态环境保护综合行政执法支队：

2020年10月，我公司炼焦总厂4#3#干熄焦环境除尘新建

除尘设施，因除尘设施故障，导致干熄焦环境除尘设施停运。

为减少干熄焦环境除尘设施停运对环境的影响，我公司已


采取以下措施：一是加强干熄焦环境除尘设施的日常维

■

■

■


■



马钢股份公司 炼焦总厂 环境管理部 王仲明 2021年10月10日

■

### 原4#5#干熄焦除尘器和窑图



比例尺 1:5000  
比例尺 1:5000  
比例尺 1:5000

### 原4#5#干熄焦除尘器和窑平面布置图

